

Gemeinde: **Diverse**

Ursache: LWL-Reparatur

Auswirkung: Unterbruch bei allen Diensten

Tag: Dienstag Datum 31.05.2022

Zeit von 00:05 Uhr bis ca. 04:00 Uhr

Bemerkungen: Infolge LWL-Reparatur (Auswechslung Kabel) entsteht ein Unterbruch bei allen Diensten. Komplette betroffene Gemeinden: Günsberg, Niederwil und Hubersdorf. Betroffenes Gebiet in Attiswil: Balmbergstrasse, Bireknweg, Buchenweg, Eichenweg, Eschenweg, Falkenweg, Felsenweg, Höhenweg, Jurastrasse, Leimenstrasse, Lerchenweg, Meisenweg, Rötiweg, Scharlenstrasse, Solothurnstrasse, Weissensteinstrasse und Wybrunnweg.

WD RegioNet AG
Serviceabteilung
Brunnersmoosstrasse 6
4710 Balsthal

Zentrale: 062 386 80 20 service@wd-regionet.ch
Fax: 062 386 80 21 www.wd-regionet.ch